



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS KESEHATAN**

Jl. A. Mannappiang, Nomor 5 Bantaeng, Kode Pos 92411
Telp. (0413) 23353 Email: dinkesbantaeng@gmail.com

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

KEGIATAN:

**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM
DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN:

**REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN
LAINNYA**

PEKERJAAN:

**KONSOLIDASI PERENCANAAN REHABILITASI PUSTU
PA'JUKUANG DAN PUSTU BIANGLOE**

TAHUN ANGGARAN 2024

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Perencanaan Rehabilitasi Pustu Pa'jukang dan Pustu Biangloe						
2. Nilai Total HPS	:	Rp. 31.500.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)						
3. Sumber Dana	:	DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024						
4. Lingkup Pekerjaan	:	Bagian : 1. Informasi Pengadaan 2. Informasi Jasa Konsultansi						
5. Lokasi Pekerjaan	:	Kecamatan Pa'Jukukang Kabupaten Bantaeng.						
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	15 (Lima Belas) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK						
7. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar						
8. Output Pekerjaan	:	Bangunan Pustu Pa'jukukang dan Pustu Biangloe sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Gambar						
9. Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil						
10. Identifikasi Resiko	:	<p>Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pekerjaan Atap</td> <td>Pekerja terjatuh dari ketinggian</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	Pekerjaan Atap	Pekerja terjatuh dari ketinggian
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya						
1	Pekerjaan Atap	Pekerja terjatuh dari ketinggian						
11. Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta memenuhi aspek keindahan.						